

ТКА-ХРАНИТЕЛЬ



Объединяет в себе функции Люксметра, УФ-радиометра, Измерителя температуры и влажности воздуха.

Прибор предназначен для измерения в помещениях параметров микроклимата:

Основные технические данные и характеристики:

Диапазоны измерения:

освещенности.....10 - 200 000 лк

энергетической освещенности

УФ излучения....1 - 40 000 мВт/м²

температуры, °С.....0 - 50

относительной влажности,

% отн.....10 - 98

Основная относительная погрешность измерения:

освещенности.....8 %

энергетической освещенности.10 %

Основная абсолютная погрешность измерения:

относительной влажности при температуре 20 ± 5 °С, % отн.,

не более..... ± 5

температуры при температуре окружающего воздуха 20 ± 5 °С, °С,

не более..... $\pm 0,5$

Рабочие условия эксплуатации прибора: